



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

**ДЕПУТАТ**  
**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ**

10 03 2023г.

№ УАА-5/УРД

Министру здравоохранения  
Новосибирской области

**К.В.ХАЛЬЗОВУ**

630007, г. Новосибирск,  
Красный проспект, д. 18

**ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС**

**Уважаемый Константин Васильевич!**


В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации обратилась Калетина Маргарита Владимировна, проживающая по адресу: 630090, г. Новосибирск, ул. Академическая, 2а-207.

Калетина М.В. обеспокоена состоянием зданий, помещений, лабораторий и врачебных кабинетов Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2», которое обслуживает жителей Верхней зоны Академгородка, поселка Кирово и района Шлюз. Со слов заявителя, здание поликлинического отделения № 1, введенное в эксплуатацию в 1965 году, не имело капитального ремонта ни разу, косметический ремонт осуществлён с многочисленными недостатками.

Прошу Вас, уважаемый Константин Васильевич, рассмотреть обращение Калетиной М.В. и уведомить меня о мерах по капитальному ремонту, перспективах строительства объектов здравоохранения Новосибирской области.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,



И.А.Антропенко

Заявительница: Калетина Маргарита Владимировна  
инвалид II группы  
адрес для ответа: 630090, г. Новосибирск,  
ул. Академическая 2а - 207

### ЗАЯВЛЕНИЕ

ГБУЗ НСО "Консультативно-диагностическая поликлиника № 2" (КДП №2) была передана в муниципалитет в январе 2009 года.

КДП №2 обслуживает жителей Верхней зоны Академгородка, пос. Кирова и район Шлюз, поэтому имеет несколько зданий.

Поликлиническое отделение №1 находится по адресу: ул. Морской проспект, 25 в непосредственной близости от здания адресу ул. Морской проспект, 25/1. Эти здания соединены переходом на уровне 3-его и 4-го этажей.

Поликлинического отделения №1 было построено в 1965 году. Несмотря на столь почтенный возраст, здание не имело капитального ремонта ни разу. В некоторых помещениях частично был сделан косметический ремонт.

Имеется множество дефектов: протечки на потолках и стенах, следы сырости, плесени, трещины, щели, выбоины, отслоившаяся покрытие стен, осыпалась штукатурка и краска, покрытые пола сильно разрушено и другие. Эти недостатки должны устраняться незамедлительно.

Кабинет № 104, где ранее находилась муниципальная аптека, имеет все перечисленные выше недостатки.

Полагаю, такие темпы ремонта поликлиники являются не удовлетворительным, так как в соответствии с СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 года № 44:

#### II. Общие требования

2.1. Хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

4.3. К внутренней отделке помещений медицинских организаций предъявляются следующие санитарно-эпидемиологические требования:

4.3.1. В вестибюлях полы должны быть устойчивы к механическому воздействию. Полы в вентиляционных камерах должны иметь покрытие, не образующее пыль в процессе его эксплуатации.

4.3.2. В душевых, ваннах в помещениях разборки и хранения грязного белья, временного хранения отходов отделка должна обеспечивать влагостойкость на всю высоту помещения. Для покрытия пола применяют водонепроницаемые материалы.

4.3.3. Материалы, из которых изготовлены потолки, должны обеспечивать возможность проведения влажной очистки и дезинфекции. Элементы потолков должны быть фиксированы без возможности сдвигания при уборке.

В плановом порядке ремонт кабинета терапевта № 104 не предусмотрен.

В связи с имеющимися нарушениями, прошу: сообщить в какие сроки будет выполнен ремонт кабинета № 104 ГБУЗ НО "Консультативно-диагностическая поликлиника № 2", привлечь виновных лиц к ответственности.

07 марта 2023 года \_\_\_\_\_ Калетина М.В.

Вх от 07-03-2023 - 5/2 от 04.03.23 2